

Utredningsnr: UTR3-0017-21008657

Bilaga, bilder



Bild 1. Fuktfläck (FK 19 %) i bjälklag under gatunummer 92.



Bild 2. Exempel på kvarlämnade gjutformar.



Bild 3. Exempel på trästöttor mot marken och byggsplill på marken.



Bild 4. Exempel på äldre avloppsrör som är öppna.



Bild 5. Exempel på undertryckventilation av grund.



Bild 6. Exempel undertrycksventilation av bjälklag.

Utredningsnr: UTR3-0017-21008657

Bilaga, bilder



Bild 7. Exempel på dräneringsbrunn.



Bild 8. Exempel på spår av periodvis förekommande kondens på grundmur.



Bild 9. Krypgrunden används lokalt som förråd.



Bild 10. Exempel på äldre rörschakt som är öppna.



Bild 11. Otät lucka vid dräneringsbrunn i källaren, samt fuktskadad dörr.